

Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen työnäytteiden raportointi

Ilmanvaihdon kuntotutkijan FISE-pätevyyden työnäytteiden ohjeistus

Pätevyyshakemuksen yhteydessä täytyy toimittaa 3 kpl IV-kuntotutkimusraporttia.

Työnäytteiden tulee olla todellisista kohteista tehtyjä tutkimuksia, joissa on tehty SuLVIn [ilmanvaihdon kuntotutkimusohjeistuksen](#) mukaisesti.

Työnäytteet tulee raportoida SuLVIn ilmanvaihdon kuntotutkimusohjeistuksen ja ilmanvaihdon kuntotutkimuskoulutuksessa esitetyn materiaalin mukaisesti. Raporteissa tulee esittää tutkimuksen rajaukset ja tutkimustulokset pätevyysluokittain seuraavasti:

Perustaso

- a. rakennusautomaatiojärjestelmäarviointi
 - [ohje 7.1](#)
- b. korjaus/muutosvaihtoehdot

Kaikissa työnäytteissä tulee esittää seuraavat tiedot

1. Kohteen tiedot
2. Iv-kuntotutkimusohjeistuksen mukaisesti suoritettut tutkimukset
 - Tutkimuksen rajaukset (mitä ei tutkittu)
3. Tutkimusmenetelmät ja tutkimustulokset
4. Suositukset ja ratkaisut korjaus/muutosvaihtoehdoille
5. Johtopäätökset tutkimuksesta
 - johtopäätösten tulee perustua tehtyihin havaintoihin, tutkimuksiin ja mittauksiin

Ylempi taso

- a. rakennuksen energiankulutus
- b. ehdotettujen korjausvaihtoehtojen vaikutus energiankulutukseen
- c. rakennusautomaatiojärjestelmätutkimus
 - pelkkä kuvaus RAU-järjestelmästä ei riitä
- d. korjaus/muutosvaihtoehtojen kustannusarvio

Kaikissa työnäytteissä tulee esittää seuraavat tiedot

1. Kohteen tiedot
2. Iv-kuntotutkimusohjeistuksen mukaisesti suoritettut tutkimukset
 - Tutkimuksen rajaukset (mitä ei tutkittu)
3. Tutkimusmenetelmät ja tutkimustulokset
4. Energian- ja tehontarpeen laskenta
5. Suositukset ja ratkaisut korjaus/muutosvaihtoehdoille
6. Kustannusarvio esitetyille korjaus/muutosvaihtoehdoille
7. Johtopäätökset tutkimuksesta
 - johtopäätösten tulee perustua tehtyihin havaintoihin, tutkimuksiin ja mittauksiin